

## EZ3-Software - Versionsverlauf

Datum	Version	Änderungsgrund
04.12.2018	V2.2	Start Produkttest EZ3 mit neuer Basissoftware
30.04.2019	V4.1	Auslieferungssoftware ab Mai 2019
01.07.2019	V4.6	LSM-Verwendung durch Änderung der Properties möglich
03.07.2019	V4.7	Webserverkonfiguration um DNS-Adresse erweitert, Sonderseite ez_index.html für Web-Master ergänzt.
08.07.2019	V4.8	Protokoll für Drittanbieter ergänzt
22.07.2019	V4.10	Auslieferungsvariante, Webserver mit Picture-Board
09.09.2019	V4.23	diverse "Bugs" beseitigt. Gerätekonfiguration mit Pause.
16.09.2019	V4.27	DL & BL Konfiguration wurde die letzte Adresse nicht übernommen, Webserverfreischaltung über ID
17.09.2019	V4.28	AP startet über das Tool auch wenn die Adr. geändert wurden, Auslieferungsvariante
15.10.2019	V4.29	Im Geräte-Bedienen-Menü kann jetzt von "Blinken" direkt auf "Ein" geschaltet werden.
19.05.2020	V4.38	Alarmrelaisrealisierung fehlerhaft, korrigiert.
19.05.2020	V5.2	Gruppenausblendung keine Funktion, korrigiert.
02.06.2020	5.3	Prüfbuch wird geschrieben und nun auch verifiziert
09.06.2020	5.4	Anzeige auf Display verschwand beim Benutzen von Shortcuts zum Starten von AP/AF, korrigiert.
15.07.2020	V5.5	kleinere Fehler beseitigt
21.08.2020	V5.8	"Suchen neuer Adressen" nicht korrekt, korrigiert.
04.09.2020	V5.10	Default Testdauer auf 3 Stunden geändert
08.10.2020	V5.11	Timerfehler bei Gruppenadressierung behoben. Jetzt wird die Gruppe gesendet und nicht "ALL". Bei einer Autoprüfung wird jetzt wieder der interne Prüfzyklus der EmLOC-Module abgeschaltet.
26.04.2021	V5.12	Kommandos für den NLB-Eingang geändert. DL-Ein ist jetzt ein neuer Einschaltbefehl "Z0E", bzw, für Aus "Z0A". Die Schaltung findet nur im Speicher statt und wird nicht im EEPROM gespeichert.